



MIASIT - LIBIA
Distaccamento MIASIT Misurata
Cellula S4

Prot. n. [ADHOC] Cod.id. S4/DMM Ind.cl. 7.5.1
Allegati: 1 (uno)
Annessi: //

Misurata,
Ten. CINQUANTA A., 1867015
s4chief@miasitd.esercito.difesa.it

OGGETTO: MIASIT – LIBIA. *Shelter bunker - Protected Containerized Unit (PCU).*

A COMANDO MIASIT
Cellula J4

TRIPOLI

e, per conoscenza:

COMANDO MIASIT
Sezione Coordinamento e supporto

TRIPOLI

Diramazione interna

Plotone supporto e servizi

^^

Rif.:

- a. f.n. M_D A35E302 REG2023 0001942, in data 19/08/2023, di Cdo MIASIT;
- b. Ordinativo ...;
- c. Relazione di servizio datata 07/11/2023;
- d. f.n. M_D A35E302 REG2023 0002899 04/12/2023

^^

1. Questo Distaccamento, per la protezione collettiva del proprio personale, ha in carico quale *Shelter bunker* numero due *Protected Containerized Unit (PCU)*, acquisiti dalla ditta “R.I. Group”, attraverso un contratto di fornitura stipulato ambito NATO.

Suddetti PCU risultano essere inefficienti per le seguenti problematiche:

- mtr. 6303002: gruppo elettrogeno di piccola capacità guasto. In merito, a seguito “Documento tecnico di acquisizione” formulato da codesto Comando (rife. foglio in *alfa*) e successivo Ordinativo ... a cura del Distaccamento Amministrativo (rife. foglio in *bravo*), è stata formalizzata verso la suddetta ditta l’acquisizione di un nuovo gruppo elettrogeno di pari caratteristiche. Pertanto, al momento si è in attesa di approvvigionamento dall’Italia;
- mtr. 6303003: climatizzatore interno guasto. In merito, essendo un comune accessorio di tipo domestico, si stanno acquisendo idonei preventivi per l’acquisto in loco e sostituzione del pezzo di non conveniente riparazione.

2. Inoltre, relativamente al PCU mtr. 6303003, durante un controllo periodico a cura del manutentore incaricato, all’atto dell’accensione del gruppo elettrogeno, questo andava in autoprotezione, impedendone il funzionamento a causa di una vistosa perdita di olio motore. Evento documentato nella Relazione di servizio datata 7 novembre 2023 (rife. foglio in *charlie*).

RELAZIONE DI SERVIZIO

OGGETTO: Segnalazione malfunzionamento del bunker PCU (*Protected Containerized Unit*) mtr. n. 6303003.

Io sottoscritto Primo Grd. DI SIMONE, Giacomo effettivo al 2° rgt. alp. di Cuneo, attualmente impiegato in Teatro Operativo libico, ambito MIASIT, presso il Distaccamento MIASIT di Misurata, con incarico di "Addetto videosorveglianza / QRF", nonché con mansione di "operatore manutentore bunker", si pregia riportare quanto segue:

"In data odierna, mi recavo presso il sopramenzionato bunker per effettuare il previsto controllo mensile. Aperto lo sportello del vano d'ispezione, scorgevo la presenza di una grossa macchia di olio, sottostante il gruppo elettrogeno (g.e.) di piccola capacità (p.c.), accessorio dello stesso bunker.

Successivamente nel verificare, per il tramite dell'asta di controllo, il livello dell'olio motore del macchinario, notavo che il livello era al minimo.

Inoltre, si soggiunge che tale scarso livello di olio, manda il gruppo elettrogeno in autoprotezione, impedendone il funzionamento.


Al termine della verifica, comunicavo tempestivamente quanto accaduto al Comandante del "plotone supporto e servizio", Ten. FOGLIETTA Andrea, e registravo sul "Documento dei controlli mensili" l'inefficienza riscontrata."

Tanto si riferisce per gli aspetti di competenza.

Misurata (LIBIA), 07/11/2023.

In fede

Primo Grd. Giacomo DI SIMONE



VISTO

**IL COMANDANTE
DEL PLOTONE SUPPORTO E SERVIZI**

Ten. F. (alp.) RN Andrea FOGLIETTA