



MISSIONE BILATERALE DI ASSISTENZA E SUPPORTO IN LIBIA Comando

Allegati: 1 (uno)

PdC.: Ten.Col. Vincenzo DE MAIO
sotrin: 1867304

OGGETTO: Inefficienze apparecchiature ed elettromedicali del *Field Hospital*.

A COMANDO SANITA' E VETERINARIA
Reparto Sanità

ROMA

e, per conoscenza:

COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE
STATO MAGGIORE

ROMA

COMANDO FORZE OPERATIVE TERRESTRI / COE
STATO MAGGIORE

ROMA

COMANDO LOGISTICO
STATO MAGGIORE

ROMA

COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE DI SUPPORTO
STATO MAGGIORE

VERONA

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
IV Reparto

ROMA

TASK FORCE IPPOCRATE

MISURATA

~~~~~

Riferimento:

- a. f. n. prot. M\_D E24363 REG2020 0060753 in data 04.08.2020 del Cdo Sanità e Veterinaria (non a tutti);
  - b. msg. n. prot. M\_D E26426 REG2020 0003301 in data 25.09.2020 di TF-Ippocrate (non a tutti);
- Seguito f. n. prot. M\_D E26426 REG2020 0003244 in data 22.09.2020 (non a tutti).

~~~~~

1. L'incertezza sulla durata dello stato pandemico in atto e l'aumento costante di casi clinici anche in Libia rendono sempre più aleatoria la possibilità di effettuare le manutenzioni ordinarie e/o le riparazioni degli impianti e apparati elettromedicali presenti nella struttura sanitaria campale di questa missione, attraverso SAC non pianificate o ditte civili con idonea *expertise*.
2. Peraltro, le tempistiche di afflusso in Teatro Operativo libico risultano ulteriormente condizionate dal tardivo rilascio da parte delle Autorità locali dei "visti d'ingresso".
3. Le soluzioni esplorabili da questo Comando per eseguire gli interventi manutentivi e correttivi, pertanto, si possono appoggiare alle competenze di aziende *locali* che, anche quando reperibili, non sono in grado di certificare, ai sensi della normativa italiana, le manutenzioni eseguite.
4. Per quanto precede, si chiede di esaminare la possibilità di procedere allo sgombero e alla contestuale e/o programmata sostituzione delle apparecchiature specificate nella scheda allegata, nel tempo divenute inefficienti.
5. Quanto sopra, anche tenuto conto della convergenza tra autorità italiane e libiche sulla disponibilità a individuare una diversa collocazione dell'Ospedale da campo (sempre nella città di Misurata) e una forma di assistenza per rendere più attuale il supporto medico sanitario, in un'ottica di maggiore beneficio per la popolazione libica. Tale accordo di principio, al netto delle attuali restrizioni connesse all'emergenza epidemiologica, postula seguiti operativi che richiederanno una commisurata rimodulazione dell'impegno, delle capacità esprimibili e dell'efficienza complessiva.

IL COMANDANTE
(Col. f.(par.) t.(ISSMI) (E) Roberto VERGORI)

SCHEDA APPARECCHIATURE INEFFICIENTI

<u>APPARECCHIATURA/MODULO ELETTROMEDICALE</u>	<u>INEFFICIENZA</u>	<u>IMPATTO</u>	<u>RICHIESTA</u>
PRODUTTORE DI OSSIGENO	PRODUZIONE OSSIGENO NON CONFORME (% OSSIGENO SOSTANZE NOCIVE)	OBBLIGO RIFORMIMENTO PERIODICO GAS MEDICALI DA MADREPATRIA	SGOMBERO E REINTEGRO
MODULO OMAR (SALA OPERATORIA)	CIRCUITO ARIA, GAS MEDICALI, CONDIZIONAMENTO E PRODUTTORE OSSIGENO NON FUNZIONANTI	LIMITA CAPACITA' CHIRURGICA VERSO HN / BACKUP, BENCHE' AL MOMENTO PRESENZA UN SOLO TEAM CHIRURGICO	SGOMBERO E REINTEGRO
MODULO OMAR (TERAPIA INTENSIVA)	CIRCUITO ARIA, GAS MEDICALI, CONDIZIONAMENTO E PRODUTTORE OSSIGENO NON FUNZIONANTI	ASSENZA CAPACITA' TERAPIA INTENSIVA	SGOMBERO E REINTEGRO
NR. 2 DEFIBRILLATORE MANUALE	ERRORE DI SISTEMA/ROTTURA	//	SGOMBERO E REINTEGRO DI ALMENO UNA UNITA'
NR. 2 ATOMIZZATORE NEBULIZZATORE DI GRANDE CAPACITA'	NON RIPARABILE IN TEATRO	AL MOMENTO, DISPONIBILE UN SOLO ATOMIZZATORE (IN CASO DI ROTTURA IMPOSSIBILE ESEGUIRE SANIFICAZIONI AMBIENTALI)	SGOMBERO E REINTEGRO DI ALMENO UNA UNITA'
SHELTER FRIGORIFERO BICELLA	PERDITA GAS REFRIGERANTE, TETTO CONSUMATO DA RUGGINE CON IMPATTO SU COMPRESSORE	IN CASO DI BLOCCO TOTALE, IMPATTO SU STOCCAGGIO IN FRIGORIFERI ADIBITI AD ALTRO USO (MENSAS)	SGOMBERO PREVIO REINTEGRO
ARCO A C GILARDONI ARMY GIL	MONITOR TASTIERA E IMPIANTO ALIMENTAZIONE NON FUNZIONANTI	//	SGOMBERO
GRUPPO ELETTROGENO SHELTER FARMACIA	NON FUNZIONANTE (SCHEDA TECNICA CHE NE PREVEDE GIA' LO SGOMBERO)	IMPATTO SOLO IN CASO DI RISCHIERAMENTO DEL FH IN ASSENZA DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA CENTRALIZZATA	SGOMBERO E REINTEGRO