



Annesso

MISSIONE BILATERALE DI ASSISTENZA E SUPPORTO IN LIBIA

Servizio di Prevenzione e Protezione

Indirizzo Posta Elettronica: tfippocrate@esercito.difesa.it

Indirizzo Posta Elettronica Certificata PEC: tfippocrate@postacert.difesa.it

Indirizzo telegrafico: TF IPPOCRATE

Tripoli, 26 aprile 2022.
PdC: CF(SAN) FAUCCI
email: miasit.doc@gmail.com

OGGETTO: Verbale di sopralluogo periodico sugli ambienti e luoghi di lavoro presso gli apprestamenti civili “Al Waddan” sede del Comando MIASIT e “Peacock”, sede del MTT Genio dell’Esercito site in Tripoli ai sensi dall’art. 25, comma 1 del DLgs 81/08.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

1. MOMENTO DEL SOPRALLUOGO

Il sottoscritto, CF(SAN) Andrea FAUCCI, in qualità di Medico Competente, incaricato dal Comandante della MIASIT, per l’effettuazione dei controlli sanitari volti alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro presso gli apprestamenti civile “Al Waddan” sede del Comando MIASIT e “Peacock”, sede del MTT Genio dell’Esercito site in Tripoli, in data 25/04/2022 ha effettuato il sopralluogo periodico degli ambienti di lavoro di cui sopra, congiuntamente all’ASPP, 2°C Alessandro MONTALTO, in conformità a quanto disposto dall’art. 25, comma 1 del D. Lgs 81/08.

Il sopralluogo si è svolto in condizioni giudicate rappresentative della usuale attività lavorativa.

2. ATTIVITÀ SVOLTE PRELIMINARMENTE AL SOPRALLUOGO

Si è presa visione documentazione fornita dal Datore di Lavoro (DL), riguardante:

- a. la Valutazione dei Rischi (art. 28 D.lgs. 81/08);
- b. gli infortuni registrati;
- c. relazioni risultati di indagini/misurazioni ambientali eseguite (CISAM).

3. OSSERVAZIONI DEL MEDICO COMPETENTE SU REPARTI/MANSIONI

Tenendo conto dei locali, dei ricambi d’aria, di macchine, di attrezzature, di sostanze, dei DPI, dei sistemi di aspirazione, delle modalità di lavoro, dei cicli di lavoro, degli aspetti ergonomici, degli aspetti organizzativi, dei presidi sanitari per il primo soccorso e delle prescrizioni antincendio, si esprimono le seguenti valutazioni articolate per ambiente di lavoro.

- a. Uffici del Comando (uffici - camere adibite ad uso ufficio) apprestamento civile “Al Waddan”


- (1) Lavorazioni svolte abitualmente: attività di tipo logistico-amministrativa.
- (2) Interventi per la Sicurezza:
 - a seguito dell’introduzione delle recenti disposizioni per prevenire il contagio da SARS-CoV2 contenute nella Disposizione Permanente n. 08/2020 al fine di minimizzare il rischio, le attività lavorative, sono svolte sia dal proprio alloggio, sia occupando le postazioni di ufficio per le operazioni strettamente necessarie;
 - il posto di lavoro è allestito in modo tale da permettere un adeguato spazio di movimento alle attività lavorative, e soddisfa il requisito minimo del

- distanziamento interumano in ambiente di lavoro ristretto o confinato, e distanziamento imposto per limitare il contagio da SARS-CoV2 di almeno un metro;
- tutto il personale è dotato di DPI e kit individuale di igienizzazione delle mani ciclicamente fornito.
 - i monitor in uso sono conformi alle vigenti normative in materia, e sono ad uso esclusivo;
 - l'illuminazione generale, caratterizzata da luci miste (led/incandescenza) è integrata dalla disponibilità di lampade da tavolo, e nel complesso risulta sufficiente;
 - non si evidenzia particolare inquinamento da rumore;
 - il microclima è garantito dalla presenza di idonei climatizzatori;
 - la cassetta di pronto soccorso risulta regolarmente attrezzata;
 - sono presenti porte antipanico che si rivolgono verso le scale antincendio;
 - la cartellonistica antincendio è presente, così come i dispositivi di protezione attiva contro gli incendi;
 - sono presenti le segnaletiche indicanti le vie di fuga;
 - la disinfezione degli interni degli uffici e delle aree comuni è disposta due volte alla settimana, verbalizzata su apposito registro, ed effettuata con nebulizzatore di ipoclorito di sodio nell'orario notturno;
 - sono state attuate idonee misure interne primarie per la prevenzione dal contagio da SARS-CoV2. (Disposizione Permanente n. 05-06-08/2020).
- (3) Indicazioni correttive:
- nessun rilievo.
- b. Alloggi – apprestamento civile “*Al Waddan*”
- (1) Lavorazioni svolte abitualmente: aree dedicate al recupero delle capacità operative del personale ed attualmente, utilizzate anche per lo svolgimento dell'attività lavorativa, in relazione a minimizzare in rischio di contagio da SARS-CoV2.
- (2) Interventi per la Sicurezza:
- Le camere sono dotate di scrivania e pc portatile ad uso esclusivo, i dispositivi in uso sono conformi alle vigenti normative in materia;
 - l'illuminazione generale, nello specifico dell'area lavoro, integrata dalla disponibilità di lampade da tavolo, è nel complesso sufficiente tranne in alcune camere per la presenza di scali antincendio davanti alla finestra principale;
 - non si evidenzia particolare inquinamento da rumore;
 - l'aerazione dei locali è garantita da un impianto dedicato;
 - tutto il personale è dotato di DPI e kit individuale di igienizzazione delle mani ciclicamente rifornito;
 - le pulizie dei locali (camera, bagno) vengono gestite dalla ditta locale come contratto in essere con idoneo materiale ciclicamente fornito; quelle delle aree comuni da personale della struttura civile, munito di DPI;
 - nei piani sono presenti porte antipanico che si rivolgono verso scale antincendio;
 - nei corridoi è presente idonea cartellonistica e dispositivi di protezione attiva contro gli incendi;
 - sono presenti le segnaletiche indicanti le vie di fuga;
 - la disinfezione delle aree comuni antistanti le camere, è disposta due volte alla settimana, verbalizzata su apposito registro, ed effettuata con nebulizzatore di ipoclorito di sodio nell'orario notturno.
- (3) Indicazioni correttive:
- nessun rilievo.
- c. Palestra - apprestamento civile “*Al Waddan*”


- (1) L'area palestra è organizzata, per svolgere attività fisica *indoor*, in una sala ingresso adibita ad attività ginnica a corpo libero una sala per attività cardio con cyclette, vogatori e tapis roulant, ed una sala con manubri e attrezzi per la muscolazione; la sala muscolazione si è antistante l'area cortile della struttura e presenta cinque finestre, mentre la sala cardio è dotata di una finestra di ampiezza pari alla parete di circa 4 metri.
 - (2) Interventi per la Sicurezza:
 - l'ambiente è climatizzato ed arieggiato;
 - esiste un percorso unico d'ingresso e di uscita dai locali;
 - sono disposti in ingresso dei contenitori nebulizzatori contenenti soluzioni a base di ipoclorito di sodio per la pulizia degli attrezzi prima e dopo l'utilizzo.
 - la maggior parte dei macchinari e delle apparecchiature sono a norma CE e presentano una scheda che ne descrive il corretto utilizzo;
 - l'accesso contingentato, garantisce il rispetto della distanza interpersonale minima;
 - non è disponibile presso l'area indoor un DAE.
 - Secondo un principio di massima cautela (idonee misure preventive e di contrasto l'infezione da SARS-CoV2 sono contenute nella Disposizione Permanente 01/20).
 - (3) Indicazioni correttive:
 - valutare la fattibilità di un DEA dedicato;
- d. Uffici del Comando (uffici - stanze adibite ad uso ufficio) apprestamento civile "*Peacock*"
- (1) Lavorazioni svolte abitualmente: attività di tipo logistico-amministrativa personale MTT Genio dell'Esercito.
 - (2) Interventi per la Sicurezza:
 - a seguito dell'introduzione delle recenti disposizioni anti contagio Disposizione Permanente n. 08/2020 al fine di minimizzare il rischio, le attività lavorative vengono svolte prioritariamente dal proprio alloggio e sia occupando le postazioni di Ufficio per le operazioni strettamente necessarie;
 - il posto di lavoro è caratterizzato da un'ampia sala ingresso in cui è presente un'area cucina e un'area soggiorno; nell'area ingresso è disposto un tavolo con postazioni pc portatili individuali nel rispetto della distanza minima anti contagio da SARS-CoV2;
 - l'area è allestita in modo tale da permettere un adeguato spazio di movimento alle attività lavorative, e soddisfare il requisito minimo del distanziamento interumano in ambiente di lavoro ristretto o confinato e distanziamento imposto per limitare il contagio da SARS-CoV2 di almeno un metro;
 - tutto il personale è dotato di DPI e kit individuale di igienizzazione delle mani ciclicamente fornito;
 - i monitor in uso sono conformi alle vigenti normative in materia;
 - il locale è efficacemente illuminato da luce naturale che può essere integrata dalla disponibilità di lampade da tavolo;
 - non si evidenzia particolare inquinamento da rumore;
 - il microclima è garantito dalla presenza di idonei climatizzatori;
 - le cassette di pronto soccorso non sono presenti ma è presente uno zaino di primo soccorso in dotazione al Soccorritore Militare;
 - presenti uscite di sicurezza ma non dotate di maniglie antipanico;
 - presente idonea cartellonistica antincendio;
 - sono presenti le segnaletiche indicanti le vie di fuga;
 - il punto di raccolta è noto ai lavoratori e comunque ben segnalato;
 - presenti i dispositivi di protezione attiva contro gli incendi;
 - disinfezione delle aree comuni disposta due volte alla settimana, verbalizzata su apposito registro, ed effettuata con nebulizzatore di ipoclorito di sodio;

- Secondo un principio di massima cautela (idonee misure preventive e di contrasto l'infezione da SARS-CoV2 sono contenute nella Disposizione Permanente 01/20).
- (3) Indicazioni correttive:
 - Opportuno valutare la fattibilità di implementare le uscite di sicurezza di opportuna dotazione antipanico anche in vista dei lavori di ripristino con nuovo contratto per nuova sede Comando Miasit.
- e. Alloggi - apprestamento civile "Peacock",
 - (1) Lavorazioni svolte abitualmente: aree dedicate al recupero delle capacità operative del personale ed attualmente utilizzate anche per lo svolgimento dell'attività lavorativa, in relazione a minimizzare in rischio di contagio da SARS-CoV2.
 - (2) Interventi per la Sicurezza:
 - le camere sono dotate di scrivania e pc portatile, i monitor in uso sono conformi alle vigenti normative in materia;
 - l'illuminazione generale, e nello specifico dell'area lavoro, integrata dalla disponibilità di lampade da tavolo, è nel complesso sufficiente;
 - non si evidenzia particolare inquinamento da rumore;
 - presente dispositivo di aereazione dei locali;
 - tutto il personale è dotato di DPI e kit individuale di igienizzazione delle mani ciclicamente fornito;
 - le pulizie dei locali (camera, bagno) vengono gestite dalla ditta locale come da contratto con idoneo materiale ciclicamente fornito; quelle delle aree comuni sono effettuate da personale della struttura munito di DPI;
 - nelle aree comuni sono presenti uscite di emergenza senza maniglie antipanico;
 - sono presenti dispositivi di protezione attiva contro gli incendi;
 - sono presenti le segnaletiche indicanti le vie di fuga;
 - il punto di raccolta è noto ai lavoratori e comunque ben segnalato.
 - (3) Indicazioni correttive:
 - nessun rilievo.
- f. Palestra - apprestamento civile "Peacock",
 - (1) La struttura specificamente dedicata a palestra è costituita da un'unica ampia sala con ampie finestre fisse, i macchinari sono organizzati in settori: cardio, muscolazione ed area per esercizi a corpo libero.
 - (2) Interventi per la Sicurezza:
 - l'ambiente è climatizzato in modo adeguato con quattro condizionatori;
 - esistono due percorsi d'ingresso ed uno di uscita dai locali;
 - la maggior parte dei macchinari e delle apparecchiature sono a norma CE e presentano una scheda che ne descrive il corretto utilizzo;
 - non è disponibile presso l'area indoor un DAE ma è presente in area comune MTT Genio Peacock distanza circa 100 metri dalla area della palestra;
 - il rispetto della distanza interpersonale minima può essere mantenuto;
 - l'igienizzazione delle attrezzature può essere praticata con idonei dispositivi (dispenser e carta);
 - sono presenti dispositivi di protezione attiva contro gli incendi.
 - (3) Indicazioni correttive:
 - Implementare la cartellonistica antinfortunistica.

L'ADDETTO ASPP
2°C Alessandro MONTALTO



IL MEDICO COMPETENTE
CF (SAN) Andrea FAUCCI



IL COMANDANTE DELLA MIASIT
CA. Placido TORRESI

