



**MISSIONE BILATERALE DI
ASSISTENZA E SUPPORTO IN LIBIA**
*FORCE PROTECTION OFFICER
Tripoli, LIBIA*

Tripoli, 09 giugno 2023
Ten. PINTO
miasit.fpochief@smd.difesa.it
pietro.pinto1@esercito.difesa.it

OGGETTO: MIASIT – COMANDO.

Punto di situazione sull'ottimizzazione delle misure di *Force Protection* – Hotel *Sultan*.

APPUNTO

1. SCOPO

Effettuare un punto di situazione relativamente agli interventi di *Force Protection* (FP) in corso e programmati al fine di incrementare il livello di sicurezza del contingente italiano dislocato su Tripoli.

2. SITUAZIONE

Il 4 giugno 2023 il personale del Comando MIASIT ha iniziato il trasferimento presso l'Hotel Sultan. La struttura, oggetto di studio in sede di *Ad hoc Force Protection Working Group* tenutosi lo scorso maggio, presenta elementi di difesa idonei all'Area di Operazione e coerenti alle informazioni sulla minaccia.

Ad ogni modo, sulla base dell'*OODA Cycle (Observe, Orient, Decide and Act)*, sono stati individuati ulteriori temperamenti al fine di ottimizzare le misure di FP già attive.

Gli interventi di FP riguardano principalmente l'ingresso principale dell'hotel Sultan e l'area parcheggio e sono di seguito riportati e suddivisi in relazione allo stato di avanzamento della lavorazione:

- a) Attività completate:
 - Installazione dispositivo acustico (campanello) all'esterno della porta blindata (accesso principale) in attesa dell'approvvigionamento del videocitofono;
 - Installazione n. 3 telecamere di videosorveglianza a copertura dell'area parcheggio, di cui n. 2 con settore interno e una con settore esterno;
 - Installazione struttura di supporto a ridosso del muro nord (pericolante) dell'area parcheggio;
- b) Attività in corso (richieste al rappresentante di *Lailac* in data 07 giugno p.v.):
 - Integrazione del sistema di videosorveglianza con n. 2 telecamere, una a copertura dell'area tampone (compresa tra cancello esterno e porta blindata dell'ingresso principale dell'hotel) e una a copertura della via di accesso all'area parcheggio;
 - Rimozione maniglia del cancello esterno posizionato all'ingresso dell'hotel e automazione dell'apertura dello stesso con controllo da remoto;
 - Installazione videocitofono nell'area tampone con sblocco della porta blindata da remoto;
 - Richiesta documenti e foto identificative dello staff di *Lailac* e richiesta acquisto stampante *badge* per implementazione sistema di accessi con l'utilizzo di *badge* di riconoscimento;

- Sostituzione della porta di accesso al locale designato per il magazzino dei materiali del Genio;
- Automazione del cancello di accesso all'area parcheggio;

3. PROPOSTE

In considerazione del costante monitoraggio e ottimizzazione delle misure di FP, delle osservazioni dello Staff MIASIT e della situazione precedentemente esposta, si ritiene opportuno avanzare le seguenti proposte:


- Configurare monitor da cui accedere al sistema di videosorveglianza negli uffici della *Military Police* e del CPT;
- Implementare un sistema di sorveglianza composto da personale militare (sono in corso le valutazioni del caso in merito al C.E.).

4. CONCLUSIONI

A corredo di quanto elencato, va aggiunto che è in corso l'elaborazione della "SOP accessi" e del "Piano delle Emergenze" relative alla nuova struttura. Seguirà inoltre un documento *ad hoc* in merito alla proposta di riarticolazione del *Crisis Establishment* al fine di recuperare eventuali posizioni per l'attivazione di una squadra addetta alla sorveglianza.

PER INFORMAZIONE DEL GENERALE COMANDANTE

Ten. Pietro PINTO
Force Protection Officer



Si' per quanto riguarda la manifestazione
del sistema di videosorveglianza
negli uffici della MP e CPT

Per quanto riguarda il personale di
videosorveglianza va valutato nell'ambito
dell'ottenimento del curis.

09/06
23/11

