



MISSIONE BILATERALE DI ASSISTENZA E SUPPORTO IN LIBIA  
*Servizio Prevenzione e Protezione*

**PROVA DI EVACUAZIONE - HQ MIASIT HOTEL SULTAN  
RESOCONTO SOMMARIO**

Tripoli (Libia), 15/11/2023

- Riferimenti:
- D.P.R. 18/6/2010 n° 90 Art. 249 e 250  
[*Codice dell'Ordinamento militare*];
  - D.Lgs.81/08 s.m.i. "*Testo unico sulla Sicurezza*"
  - Piano di Emergenza Evacuazione Ed. ottobre 2023 e DP004 ed. ottobre 2023 "allarme incendio c/o Hotel Sultan".

**PREMESSA:**

In data 15 novembre 2023 presso il Comando Miasit, si è svolta l'attività addestrativa in titolo, la cui esecuzione è prevista dal D.Lgs. a riferimento "b".

L'esercitazione ha coinvolto tutto il personale presente in sede; si è ritenuto opportuno avvisare il personale sulla data dell'esercitazione, senza comunicare gli orari di attivazione dell'evento. Al momento dell'avvio dell'esercitazione antincendio le attività del Comando MIASIT risultavano regolarmente attive.

**SVOLGIMENTO:**

L'attività si è svolta nel modo seguente:

- dalle ore 10.00 alle 11.00 del giorno 14/11/2023 – Attività di informazione per le Squadre Emergenza (SE), briefing illustrativo sulle procedure da seguire in caso di emergenza incendio, i compiti delle squadre di emergenza e del Coordinatore delle Emergenze (CE), del personale del Role 1 e del J1, lo scenario dell'esercitazione. Al briefing hanno partecipato:
  - il CE titolare (R.S.P.P.) in qualità di relatore;
  - il sostituto CE (Provost Marshall);
  - il personale del Role 1;
  - gli addetti alle squadre emergenza.
- dalle ore 10.30 alle ore 11.00 del giorno 15/11/2023 – Attività addestrativa pratica: simulazione di un principio di incendio c/o l'Ufficio Amministrazione. Ulteriore elemento dell'esercitazione è la presenza di un infortunato c/o il medesimo ufficio (intossicazione, dispnea, infortunato comunque vigile).
- dalle 11.00 alle 11.15 del giorno 15/11/2023 – De-briefing con valutatori, CE e addetti alle SE; analisi dei risultati, osservazioni, suggerimenti, proposte ecc.

Personale valutatore:

- Ten. Col. Fabio Lingiardi (R.S.P.P.)
- Cap. Giulia Andrea Guadalupi.

**OSSERVAZIONI RISCOSE:**

Attività di informazione per le SE, briefing illustrativo sulla gestione delle emergenze: tutto il personale delle Squadre Emergenza non impegnato in attività esterne, ha presenziato al briefing;

Attività addestrativa pratica: nel constatare la positiva reazione del personale coinvolto, sono state analizzate le varie fasi (diramazione allarme, evacuazione, intervento SE evacuazione-antincendio e primo soccorso, appello nominale finale) da cui sono emerse le seguenti osservazioni:

- l'avvio dell'esercitazione (h. 10.38), si è concretizzato con la diramazione del messaggio "Esercitazione Incendio", tramite il sistema di diffusione sonora dell'Hotel Sultan dal Coordinatore per l'Emergenza (CE) sostituito;
- il CE sostituito (Ten. Salerno), si è dunque recato c/o il Centro Gestione Emergenza (CGE), punto da cui ha gestito l'emergenza (il CE titolare era impegnato quale valutatore del comportamento degli addetti alle SE);
- l'ordine di evacuazione a tutto il personale è stato diramato in modo tempestivo, sia tramite sistema diffusione sonora, sia a voce dagli addetti alle SE;
- il personale ha iniziato a uscire celermente dagli uffici appena diramato l'ordine di evacuazione dal CE, affluendo presso il punto di raccolta primario;
- si è palesata una non tempestiva comunicazione da parte delle SE al CE sulla presenza di un infortunato che ha comportato un ritardo di quasi 3 minuti per l'intervento di primo soccorso;
- gli addetti alla lotta antincendio sono correttamente intervenuti sul principio d'incendio estinguendo il fuoco, e collocando in posizione sdraiata dopo l'impiego i medesimi, come dovuto;
- l'infortunato è stato soccorso adottando la corretta procedura, anche se con il ritardo di cui sopraindicato;
- i locali uffici sono stati tutti ispezionati ad eccezione di alcuni al piano 1 (per facilitare l'individuazione dei locali ispezionati i componenti le S.E. apponevano un postit su ciascuna porta d'accesso relativa ad ogni locale ispezionato); correttamente il Capo Squadre Emergenza ha inviato due componenti delle SE per una rapida verifica (bussare alla porta) delle stanze dai piani dal 3° al 9°, terrazze esterne all'ultimo piano comprese;
- la tempistica di evacuazione è stata soddisfacente (inizio esercitazione ore 10.38, ultimo dipendente, SE primo soccorso escluse, arrivato al punto di raccolta a 5' dalla diramazione dell'allarme, h. 10.43);
- l'appello al punto di ritrovo è stato rapido, tuttavia si sono evidenziate le seguenti problematiche:
  - a. nell'elenco del personale non erano inseriti gli interpreti giornalmente presenti al Sultan;
  - b. una persona non risultava sul *time log* come uscente;
  - c. due unità del team CPT non si trovavano al Sultan.
- al termine dell'appello nominale, il CE ha comunicato l'esecuzione della procedura di verifica "virtuale" dello stato dell'infrastruttura, propedeutico alla ripresa dell'attività;
- infine, su autorizzazione del Comandante della Miasit, il CE ha dichiarato il termine dell'esercitazione.

#### SUGGERIMENTI:

Azioni da programmare:

Il J1:

- SI - avvii i necessari coordinamenti con il Com.te della CPT al fine di avere "visibilità" su dove si trovano i membri del "Close Protection Team";
- SI - effettui azione di sensibilizzazione su tutto il personale in uscita per servizio affinché eseguano obbligatoriamente il "Time Log";
- SI - inserisca nell'elenco giornaliero gli interpreti presenti nel HQ di Tripoli;

#### CONCLUSIONI:

L'esercitazione si è svolta in modo soddisfacente ed ha dato di massima i risultati che ci si attendeva; sia il personale delle SE, sia il restante personale, è stato reattivo e adeguatamente ricettivo delle indicazioni, ha partecipato con serietà e convinzione.

**Il Responsabile del S.P.P. e Coordinatore per l'Emergenza**  
(Ten. Col. Fabio LINGIARDI)

**VISTO:**  
**IL COMANDANTE**  
(Gen. B.A. Dario Antonio MISSAGLIA)

