



MISSIONE BILATERALE DI ASSISTENZA E SUPPORTO IN LIBIA TASK FORCE “IPPOCRATE”

VERBALE ESERCITAZIONE ANTINCENDIO (ai sensi del D.M. 10/03/98 e D.Lgs. 81/2008)

Misurata (Libia) 13/04/2022

OBIETTIVO DELL'ESERCITAZIONE

- identificazione ed analisi di eventuali criticità del piano di emergenza ed evacuazione e della S.O.P. 303 allarme incendio edizione Marzo 2022;
- verifica delle procedure e dei processi d'interazione tra le parti coinvolte nella gestione dell'evento;
- controllo dei tempi di approntamento delle squadre antincendio, del corretto utilizzo dei DPI e delle attrezzature di sicurezza antincendio;
- controllo delle procedure applicate dal personale medico del Role 1;
- verifica del corretto flusso delle comunicazioni.

STATO DI OPERATIVITÀ DEL SERVIZIO

- Al momento dell'avvio dell'esercitazione antincendio le attività della *Task Force* “IPPOCRATE” risultavano regolarmente attive.
- Tenuto conto di alcune criticità presenti nel *Compound* (movimentazione di materiali, passaggio da Role 2 a Role 1) e del recente cambio del personale delle squadre A-I, si è ritenuto opportuno avvisare tutto il personale della TF-I sulla data dell'esercitazione, senza comunicare gli orari di attivazione dell'evento.

EVENTO O SCENARIO

- Piccolo focolaio d'incendio all'interno del locale CBRN, posto al piano terra della palazzina 4.
- Il personale presente all'interno del locale, avvertiva prontamente la sala situazioni tramite radio motorola sintonizzata su canale 12 e subito dopo lasciava il locale senza effettuare un'azione di primo intervento con estintori presenti in zona.

Lo svolgimento dell'esercitazione è stato il seguente:

La Sala Situazioni

- dopo pochi secondi dalla ricezione dell'allarme incendio, ha fatto diramare l'allarme tramite l'impianto di filodiffusione;
- successivamente ha allertato, tramite radio, la Squadra Antincendio Fiamma 1 e la Squadra Antincendio Fiamma 4 (Rischio Elevato).
- tutta l'esercitazione A-I è stata costantemente monitorata dal Coordinatore delle Emergenze, Col. Col. Fabrizio RECCHI, il quale ha gestito l'operazione dalla sala operativa con il supporto del RSPP.

Il coordinatore delle emergenze

Appreso che l'intervento della Squadra Antincendio Fiamma 1 non era stata efficace, ha disposto tramite la sala situazione:

- l'intervento della Squadra Antincendio Fiamma 4 (Rischio Elevato), opportunamente equipaggiata con dispositivi di protezione, vestiario antifiamma e autorespiratore;
- il posizionamento dell'autocisterna di acqua in prossimità della palazzina 4 da impiegare su base di necessità;

- l'intervento della Squadra Antincendio Fiamma 4 (Rischio Elevato), tramite estintori, manichetta A-I della cisterna al fine di estinguere al più presto l'incendio.

La Squadra Antincendio Fiamma 1

La squadra dopo un primo intervento inefficace effettuato con estintori, ha abbandonato il locale e ha provveduto ad accentrare altri estintori e ha continuato a svolgere azioni di contenimento e supporto nei confronti della Squadra Antincendio Fiamma 4 (Rischio Elevato).

La squadra di emergenza a rischio elevato Fiamma 4

La squadra è intervenuta in tempi ragionevoli sul luogo dell'evento e dopo che l'elettricista ha disalimentato la palazzina 4, ha provveduto a spegnere l'incendio mediante l'impiego di manichetta A/I da 45 collegata all'autocisterna come da foto riportate in Allegato 1.

Il personale della Task Force Ippocrate e Miasit

- i Militari si sono recati tempestivamente nei pressi del punto di raccolta n.1;
- il Militare più alto in grado, recuperata la lista all'interno della palazzina 6, ha effettuato l'appello del personale e ha comunicato i nomi dei presenti alla Sala Situazione;
- tutto il personale presente nei punti di raccolta, ha osservato scrupolosamente le norme anti contagio SARSCOV-2.

Il personale autoctono

- appena udito l'allarme si è recato tempestivamente al punto di raccolta n.2, accompagnato dal personale addetto alla cauta vigilanza, mantenendo la mascherina indossata e il distanziamento sociale, nel rispetto delle norme anti contagio SARSCOV-2;
- il personale della F.P.COY recuperata la lista, ha proceduto ad effettuare l'appello del personale e a comunicare i nomi dei presenti alla sala situazioni.

Il personale Sanitario del Role 1

- ha predisposto due team di barellieri e il Mobile Medical Team;
- è intervenuto in prossimità della palazzina n. 4, per il recupero di un Militare intossicato da fumi.

Ad incendio estinto e su indicazione del RSPP presente sul luogo dell'evento, la Sala Situazioni sentito il parere del Coordinatore delle Emergenze ha disposto il termine dell'esercitazione.

L'esercitazione

ha previsto l'evacuazione degli utenti fino al punto di raccolta;

non prevede l'evacuazione degli utenti, ma solo l'esecuzione da parte del personale di tutte le operazioni preliminari quali apertura porte, verifica vie di fuga, richiesta chiamata di soccorso, etc).

FASI PREPARATORIE

- In data 20/03/2022 si è svolta una riunione con gli addetti delle squadre antincendio e di emergenza, con lo scopo di valutare i contenuti del Piano di Emergenza e della S.O.P. 303 – allarme incendio edizione Marzo 2022.
- Nello stesso giorno sono state verificate tutte le attrezzature di sicurezza e i presidi di prevenzione incendi presenti nel *compound*, inoltre gli operatori delle squadre antincendio hanno preso visione:
 - a) dei percorsi di esodo;
 - b) ubicazione estintori;
 - c) ubicazione pulsanti di allarme incendio;
 - d) stato delle attrezzature e dispositivi di protezione antincendio.

Al termine della riunione tutto il personale ha firmato il verbale di riunione (Allegato 2).

CONSIDERAZIONE SULLA ESERCITAZIONE

del 13 Aprile 2022 dalle ore 10:30 alle 11.30

- le Squadre Antincendio si sono attivate secondo quanto previsto dal S.O.P. 303 – allarme incendio edizione Marzo 2022.

- la squadra di emergenza a rischio elevato Fiamma 4, ha completato la vestizione in circa 15 minuti (vestizione subito dopo l'allarme, con tute da VV.FF.) dalla comunicazione dell'allarme;
- tutto il personale presente nel Compound, ha raggiunto prontamente i punti di raccolta 1 e 2 ed il controllo dei presenti è stato effettuato in circa 15 minuti;
- le comunicazioni radio sono state il punto debole dell'esercitazione;
- il personale addetto alla gestione delle emergenze, ha svolto le attività in maniera coordinata.

CONCLUSIONI

Si ritiene che la prova di evacuazione abbia avuto:


- ESITO POSITIVO
- ESITO NEGATIVO
- ESITO POSITIVO CON MARGINE DI MIGLIORAMENTO

Si riportano di seguito le misure da adottare, al fine di rendere più efficace la gestione di una emergenza incendio:

- sensibilizzare il personale sulla necessità di mantenere la calma e di effettuare un primo intervento con estintore posto in prossimità dell'incendio, senza attendere l'intervento delle squadre antincendio a rischio basso, in questi casi la rapidità di azione risulta determinante;
- mantenere sgombra l'area in prossimità delle aree interessate dall'evento, mediante l'allontanamento di mezzi e materiali combustibili;
- prevedere un numero adeguato di manichette A/I per raggiungere il luogo dell'evento;
- mettere in acquisto ulteriori DD.PP.II. e materiali di sicurezza allo scopo di fronteggiare al meglio l'emergenza Incendio;
- migliorare le comunicazioni via radio, tra il personale delle squadre A/I e la Sala Situazione/radio;
- revisionare la S.O.P. 303 - allarme incendio edizione Marzo 2022, tenuto conto del passaggio da Role 2 a Role 1.

Tenuto conto delle criticità del Te. Op. e dell'esito dell'esercitazione, si ritiene necessario effettuare la prossima esercitazione antincendio entro il 10 Maggio 2022 e successivamente con cadenza almeno mensile.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**
(CC Tommaso FARGNOLI)




IL COMANDANTE

(Col. f.(alp.) t.ISSMI Fabrizio RECCHI)











Riunione del 20/03/2022 _ S.O.P. 303 – Allarme Incendio rev. 15-03-2022

PERSONALE RISCHIO MEDIO

GRADO NOME COGNOME	RISCHIO	MANSIONE	SQUADRA	FIRMA
Mar. Saverio SALVIA (Capo Squadra)	ELEVATO	CAPODEPOCEL	FIAMMA 1	
CMC Annarita MANNA	MEDIO	OPERATIVO – TURNISTA	FIAMMA 1	
CMC Claudio MARRONE	MEDIO	OPERATIVO – TURNISTA	FIAMMA 1	
CMCS Luigi MONTANINO	MEDIO	OPERATIVO – TURNISTA	FIAMMA 1	
CMC Antonio BUSICO	MEDIO	OPERATIVO – TURNISTA	FIAMMA 1	
CMC Filippo FRAGLIASSO	MEDIO	OPERATIVO – TURNISTA	FIAMMA 1	
CMCSQS Raffaele SARDO (Capo Squadra)	ELEVATO	MECCANICO	FIAMMA 2	
CMCSQS Gianni NESE	MEDIO	OPERATIVO – TURNISTA	FIAMMA 2	
CMC Giuseppe ROCCO	MEDIO	OPERATIVO – TURNISTA	FIAMMA 2	
CM Domenico RUSSO	MEDIO	OPERATIVO – TURNISTA	FIAMMA 2	
CMC Giovanni BUSIELLO	MEDIO	OPERATIVO – TURNISTA	FIAMMA 2	
CM Francesco FRANCO	MEDIO	OPERATIVO – TURNISTA	FIAMMA 2	
CMCSQS Carmine DI MIELE (Capo Squadra)	ELEVATO	CONDUTTORE	FIAMMA 3	
CMCSQS Giuseppe A. GRECO	MEDIO	CONDUTTORE	FIAMMA 3	
Sold. Gabriele FUSCO	MEDIO	OPERATIVO – TURNISTA	FIAMMA 3	
CMCSQS Attilio SENATORE	MEDIO	OPERATIVO – TURNISTA	FIAMMA 3	
1°CM Cosimo TADDEO	MEDIO	OPERATIVO – TURNISTA	FIAMMA 3	
CM Andrea TURCO	MEDIO	OPERATIVO – TURNISTA	FIAMMA 3	

PERSONALE RISCHIO ELEVATO

GRADO NOME COGNOME	RISCHIO	MANSIONE	SQUADRA	FIRMA
CMCSQS Vincenzo PECORA (Capo Squadra)	ELEVATO	CARBURANTISTA	FIAMMA 4	
1° CM Michelangelo DI GIACOMO	ELEVATO	CUCINIERE	FIAMMA 4	
CMC Enrico PISANZIO	ELEVATO	OPERATIVO – TURNISTA	FIAMMA 4	
CMCSQS Salvatore FRANZO'	ELEVATO	OPERATIVO – TURNISTA	FIAMMA 4	
CMC Umberto NASTI	ELEVATO	OPERATIVO – TURNISTA	FIAMMA 4	
CMCS Raffaele DI LEONE	ELEVATO	OPERATIVO – TURNISTA	FIAMMA 4	

PERSONALE DISPONIBILE IN PROSSIMITA' CSI

GRADO NOME COGNOME	RISCHIO	MANSIONE	SQUADRA	FIRMA
CMCSQS Giuseppe AMBROSIO	MEDIO	OPERATIVO – TURNISTA	Rinforzo - contenimento	
CMC Guglielmo FELEPPA	MEDIO	OPERATIVO – TURNISTA		
CMCSQS Giovanni IACOVELLI	MEDIO	ADD. SALA CONVEGNO		
CM Marco ZURLO	MEDIO	OPERATIVO – TURNISTA		